



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO-PI

Rua: Antônio Mascarenhas s/nº, Centro

CNPJ: 01.612.606/0001-40

Fone: (89) 3556 0029



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS LOCALIDADES E FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES E PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO FRIO-PI.

EVENTO: CHUVAS INTENSAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO FRIO

DATA DO EVENTO: DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026

MUNICÍPIO: RIACHO FRIO-PI

SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE OBRAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DARLEI CORDEIRO MACIEL

1- CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO

O município de Riacho Frio no extremo Sul do Piauí foi atingido no dia 27 de fevereiro de 2026 por uma forte chuva com índices pluviométrico nunca registrado na região que chegaram a medir aproximadamente 200 mm em um período relativamente curto de tempo. Por volta de 1:00h da madrugada até às 8:00h da manhã o volume precipitado superou a capacidade de absorção do solo ocasionando alagamentos, enxurradas, erosões e danos na infraestrutura tanto da Zona Urbana quanto da Zona Rural.

As figuras abaixo deixam bem claro a quantidade de chuvas previstas para a região e o Piauí como um todo.



Figura 1: Gráfico de probabilidade de chuva


2- IMPÁCTOS OBSERVADOS ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO EM CAPO

A equipe da prefeitura Municipal de Riacho Frio e Secretários com o apoio total do prefeito Jabes Junior fizeram uma intensa vistoria pelas áreas atingidas do município, tanto na Zona Urbana quanto na Zona Rural com o objetivo de identificar através de levantamento todas as famílias que tiveram suas residências invadidas pelas enchentes e seus bens danificados. Durante a visita ficou constatado o tamanho da violência e força da água e a destruição por onde ela passou, derrubando casas, cercas, arrastando animais e danificando plantações, um cenário marcado por uma situação assustadora e de muita emoção para os moradores e por quem presenciou de perto os estragos causados.

3- REGISTROS FOTOGRÁFICOS DIVIDIDO POR LOCALIDADES

➤ LOCALIDADE MELANCIAS.








➤ LOCALIDADE POÇO GRANDE







➤ LOCALIDADE BARREIRO



➤ LOCALIDADE RIO FUNDO






➤ LOCALIDADE MATA



➤ LOCALIDADE CURRALINHOS



➤ ESTRADAS VICINAIS E PONTES QUE FORAM DESTRUÍDAS



➤ LOCALIDADE PIÇARRA



➤ CASAS ATINGIDAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO





